

V1	passo a 0%	passo a 50%	passo a 100%	v2
40	-6°	0°	+6°	60
40	-5°	+1°	+8°	80
60	-3°	+4°	+11°	100
80	0°	+5°	+10°	100
100	+1°	+6°	+11°	100

posizione gas	Valore V2	posizione piatto	muovendo V1 da 0 a 100
0%	100%	metà corsa	piatto scende tanto 1cm
0%	0%	metà +0,5 cm	scende poco
50%	100%	metà -0,5 cm	scende poco
50%	0%	metà corsa	scende poco
100%	100%	metà corsa	fermo
100%	0%	metà corsa	fermo